

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Холодильная техника"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
01. Слесарно-сборочный цех					
00.01.00.01. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Освещение: Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
00.01.00.02. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
00.01.00.03А. Газосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
00.01.00.06. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной			

	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	освещенности			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса			
02. Цех горячего цинкования		Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
00.02.00.01А. Оцинковщик горячим способом	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 30.12.2014